



Centro de Empresas. Oficina 6
C/ Calidad, s/n. Polígono Daimiel Sur
13250-DAIMIÉL (C. Real)
Teléfono: 926 87 96 20
CIF: G13605621

ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES	
FECHA:	08/03/2024
REGISTRO DE	<u>ENTRADA</u>
Nº Ofic:	43395 / Nº Reg: 0035

AL PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIÉL

Att. Sr. Presidente, D. Esteban Esquinas Alcázar

ÁNGEL BELLÓN NAVARRO (05.654.191-D), mayor de edad, como Presidente de la **COMUNIDAD DE USUARIOS DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA MANCHA OCCIDENTAL I**, ante la Comisión Mixta de Gestión de los Parques Nacionales de Castilla la Mancha comparece y, como mejor en derecho resulte procedente, DICE:

I. ANTECEDENTES:

A) Situación actual.

En estos momentos se estima que la superficie encharcada del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (en adelante PNTD), es de unas 250 hectáreas, pues aparte de las lluvias registradas en los últimos meses, también se han puesto en marcha la batería de sondeos de emergencia con el fin de ralentizar el proceso de desecación de una zona inundada de las mismas.

Consideramos que la actual situación de “Las Tablas”, en cuanto a superficie inundada y por el medio elegido para su encharcamiento artificial, no perdurará más allá de los meses de mayo o junio, por lo que una vez más este nuevo “parche” se demostrará ineficaz, tanto para la Masa de Agua, como para las Tablas mismas, y esto debido a la